

A Rómer Flóris Terv keretében a 2016. évi egyedi döntések révén támogatásban részesített műemlékek

<b>Ország</b>	<b>Objektum</b>	<b>Elvégzendő munka</b>	<b>2016-os támogatás (millió forint)</b>
Románia	<b>Alsótök református templom</b>	Dendrokronológiai datálás, falképkutatás	0,5
Románia	<b>Alvinc református templom</b>	Falkép-restaurálás	0,5
Románia	<b>Bádok református templom</b>	Falkép-restaurálás, állagmegóvás	2
Románia	<b>Csikmindszent római katolikus templom</b>	Belső felújítás, téglapadló készítése	1,5
Románia	<b>Énlaka unitárius templom</b>	Festett famennyezet restaurálás	2,7
Románia	<b>Farnas református templom, harangláb</b>	Harangláb újraszindelyezése	2,5
Románia	<b>Feketegyarmat református templom</b>	Belső felújítás, új padló elkészítése	3
Románia	<b>Gidófalva, református templom</b>	Falképfeltárás, konzerválás, falkutatás	2
Románia	<b>Gyulafehérvár református templom</b>	Tetőjavítás	3
Románia	<b>Gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyház</b>	Déli torony belső felújítás	2
Románia	<b>Halmágy evangélikus templom</b>	Toronymsak és torony homlokzat-felújítása	3
Románia	<b>Harcó református templom</b>	Falkép-restaurálás, állagmegóvás	3
Románia	<b>Igazfalva református templom</b>	Toronymsak szerkezeti felújítása, újjáépítése, új héjazat készítése	3

Románia	<b>Keresd Bethlen kastély</b>	Stukkódíszek restaurálása	2
Románia	<b>Kiszolna evangélikus templom</b>	Védőtető készítése	5
Románia	<b>Kökös unitárius Templom</b>	Teljes felújítás I. ütem	8,5
Románia	<b>Kőröskisjenő református templom</b>	Teljes felújítás I. ütem	2
Románia	<b>Magyarszovát unitárius templom</b>	Tartószerkezeti kutatás, talajmechanikai szakvélemény	1
Románia	<b>Marosillye római katolikus templom</b>	Tetőfelújítás	2
Románia	<b>Marosvásárhely minorita templom és kolostor</b>	Homlokzat felújítás	4
Románia	<b>Mikháza ferences templom</b>	Homlokzati hibák kijavítása, védőtető rekonstrukciója	1,5
Románia	<b>Nyárádszentlászló unitárius templom</b>	Faképtöredékek restaurálása	0,7
Románia	<b>Nyárádszentmárton unitárius templom</b>	Tartószerkezeti szakvélemény, talajmechanikai szakvélemény	1
Románia	<b>Oltszakadát evangélikus templom</b>	Felmérés, tervezés, vízvezetés régészeti feltárás mellett	3
Románia	<b>Sepsikilyén, unitárius templom</b>	Falkép-restaurálás	1
Románia	<b>Szászsebes ferencrendi templom</b>	Belső helyreállítás	2
Románia	<b>Szászváros református templom</b>	Felmérés, kutatás, kőfaragványok számba vétele, tervezés	1
Románia	<b>Szentdemeter, Római katolikus templom</b>	Talajnedvesség elleni védekezés, falkép restaurálás	2

Románia	<b>Sztána református templom</b>	Tartószerkezeti szakvélemény, állagmegóvás	1,5
Románia	<b>Túr református templom, Harangláb</b>	Zsindelytető kezelése	0,5
Szlovákia	<b>Bodrogszentes református templom</b>	Homlokzat helyreállítás	3
Szlovákia	<b>Hontvarsány református templom</b>	Zsindelytető javítása	1
Szlovákia	<b>Iske református templom</b>	Tetőfelújítás	3
Szlovákia	<b>Lakszakállas református templom</b>	Tetőfelújítás	3
Szlovákia	<b>Péder református templom</b>	Építészettörténeti és restaurátori kutatás, tervezés	2
Szlovákia	<b>Tornalja református templom</b>	Tetőjavítás	3
Szlovákia	<b>Zemplén református templom</b>	Homlokzat helyreállítási terv	0,5
Szlovákia	<b>Zsíp református templom</b>	Vízvezetés	1
Ukrajna	<b>Bátfa református templom</b>	Kutatás, homlokzat felújítás I. ütem	1
Ukrajna	<b>Beregszászi római katolikus templom</b>	Tervezés	1
Ukrajna	<b>Csetfalva református templom</b>	Zsindelytető kezelése	0,8
Ukrajna	<b>Fancsika görög katolikus templom</b>	Restaurálás	1,5
Ukrajna	<b>Gerény görög katolikus rotunda</b>	Vízvezetés, falkutatás, cementes vakolatok eltávolítása a homlokzatokról, újravakolás	3

Ukrajna	<b>Huszt református templom</b>	Zsindelytető kezelése	0,8
Ukrajna	<b>Palágykomoróc református templom</b>	Belső felújítás	4
Ukrajna	<b>Técső, református templom</b>	Falkép-restaurálás, kőfaragványok restaurálása, fa nyílászárók restaurálása, homlokzatok újrafestése	4
Ukrajna	<b>Tiszabökény görög katolikus templom</b>	Tartószerkezeti megerősítés, homlokzatok helyreállítása	7
Horvátország	<b>Laskó református templom</b>	Toronymsiak felújítása	3
Horvátország	<b>Szentlászló, református templom</b>	Homlokzat felújítás, belső felújítás részmunkák	2
Szerbia	<b>Németcsernye</b>	Oltárkő restaurálása	0,5
Szerbia	<b>Pacsér református templom</b>	Belső felújítás	2
Szlovénia	<b>Domonkosfa római katolikus templom</b>	Homlokzatjavítás	1
Szlovénia	<b>Kámaháza római katolikus harangláb</b>	Harangláb felújítása	1,5
	<b>Összesen</b>		<b>117</b>